

Legende

Wasser

Grundwasser

Untersuchungsraum

Vorbelastung

v v v v Schadstoffeinträge in das Grundwasser aus Industrie- und Haldenstandorten

Bewertung Grundwasserbeschaffenheit

Grundwasser	
Quantität	Qualität
3	4

Erläuterung:
3 - mittel
4 - gering

Oberflächenwasser

Untersuchungsraum

Bestand

Laucha

Wertsgraben

überschwemmungsgefährdeter Bereich bei HQ 100

Ausgewiesenes Überschwemmungs-gebiet der Saale

Ausgewiesenes Überschwemmungs-gebiet "Laucha und Springbach"

Bewertung Laucha

mittel

gering

Erlaubnis zur Vervielfältigung und Verbreitung erteilt durch:
Landesamt für Vermessung und Geoinformation Halle / Saale

TK 10 © GeoBasis-DE/LVermGeo LSA [13.11.2017/010312]

Vorhabenträger/ Antragsteller:
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
SACHSEN-ANHALT
LHW

Auftraggeber/ Projektträger:
MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH

Auftragnehmer:
Triops GmbH
Hansering 4
06108 Halle (Saale)

Lagebezug:	LS 110	Höhenbezug:	HS 160
Landkreis:	Saalelandkreis	Gemeinde:	Schkopau
Gemarkung:	Schkopau	Flurstück:	k. A.

	Datum	Name	Unterschrift
Gezeich.	31.08.2020	Heinker	
Bearb.	31.08.2020	Heinker	
Gepr.	31.08.2020	Heyn	

Umverlegung der Laucha im Rahmen der Stilllegung der Hochhalde Schkopau

UVP-Bericht

Bestand und Bewertung:
SG Wasser

Plan-Nr.:	Maßstab:	Blatt
B9 Anh3	1:10.000	-